

飞机与后推牵引车碰撞 (地面服务)

严重事故调查临时声明

空中巴士 A330-343, B-HLT 香港国际机场 香港 2020年1月24日

01-2021

根据《香港民航(意外调查)条例》(Cap. 448B),调查主任正就一架港龙航空(国泰港龙)的空中巴士 A330-343 飞机(登记标志 B-HLT)在 2020 年 1月 24 日于香港国际机场所发生的严重事故情况及因由进行调查。

尽管国泰港龙自 2020 年 10 月 21 日起停止营运,民航意外调查机构现正从 所获得的证据中,分析严重事故的原因。

根据国际民用航空公约《附件 13》第 6.6 款,如果进行调查的国家/行政 區不能在 12 个月之内公开发布报告,必须在每年的出事周年日公开发布 一份临时声明,详述调查进展情况及所提出的任何安全问题。

2021年1月4日

民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关资料、报告及最新消息:

https://www.thb.gov.hk/aaia/sc/index.htm

民航意外调查机构当值调查员电话:

(852) 9518 5800

电邮: ACCID@thb.gov.hk / 传真: (852) 2910 6049