



不正常跑道接觸

臨時聲明

事故調查

龐巴迪 BD-700-2A12, N899ST,

香港國際機場

2022年10月27日

ITR-2025-08

根據《香港民航（意外調查）規例》（Cap. 448B），調查主任正就一架 Forindo Pte Ltd 的龐巴迪 BD-700-2A12 (環球 7500) (登記標誌 N899ST) 在 2022 年 10 月 27 日由南京祿口國際機場 (ZSNJ) 飛往香港國際機場 (VHHH) 時發生的事故情況及原因進行調查。

調查小組已從該事故所獲得的證據及資料中，完成對事故原因的分析。調查報告正按照《香港民航（意外調查）規例》(Cap. 448B) 處理。

根據國際民用航空公約《附件 13》第 6.6 款，如果進行調查的國家/調查的機構不能在 12 個月之內公開發佈報告，必須在周年日公開發佈一份臨時聲明，詳述調查進展情況及所提出的任何安全問題。

2025 年 10 月 24 日

民航意外調查機構資料

請瀏覽民航意外調查機構網站了解相關資料、報告及最新消息:

<https://www.tlb.gov.hk/aaia/tc/index.html>

民航意外調查機構當值調查員熱線:

電話: (+852) 9518 5800

電郵: ACCID@tlb.gov.hk

傳真: (+852) 2910 6049 (本地)

(+852) 3912 4848 (國際)