

民航意外調查機構

AAIA

Air Accident Investigation Authority



飛機與後推牽引車碰撞 (地面服務)

嚴重事故調查 臨時聲明

空中巴士 A330-343, B-HLT

香港國際機場

香港

2020年1月24日

01-2021

根據《香港民航（意外調查）條例》（Cap. 448B），調查主任正就一架港龍航空（國泰港龍）的空中巴士 A330-343 飛機（登記標誌 B-HLT）在 2020 年 1 月 24 日於香港國際機場所發生的嚴重事故情況及因由進行調查。

儘管國泰港龍自 2020 年 10 月 21 日起停止營運，民航意外調查機構現正從所獲得的證據中，分析嚴重事故的原因。

根據國際民用航空公約《附件 13》第 6.6 款，如果進行調查的國家/行政區不能在 12 個月之內公開發佈報告，必須在每年的出事周年日公開發佈一份臨時聲明，詳述調查進展情況及所提出的任何安全問題。

2021年1月4日

民航意外調查機構資料

請瀏覽民航意外調查機構網站了解相關資料、報告及最新消息：

<https://www.thb.gov.hk/aaia/tc/index.htm>

民航意外調查機構當值調查員電話：

(852) 9518 5800

電郵: ACCID@thb.gov.hk / 傳真: **(852) 2910 6049**