

民 航 意 外 調 查 機 構

AAIA

Air Accident Investigation Authority



飞行员失能

临时声明

事故调查

波音777-367

B-HNP

从札幌飞往香港途中

2019年1月26日

01-2023

根据《香港民航(意外调查)规例》（**Cap. 448B**），调查主任正就一架国泰航空的波音 **777-367** 型飞机（登记标志 **B-HNP**）在 **2019 年 1 月 26 日** 从札幌飞往香港途中发生的事故情况及原因进行调查。飞机在台北飞行情报区向西飞行途中，机长突然失去正常视力。

调查小组在审视各方的申述后重新评估报告，并在适当的地方纳入了申述。调查小组将在适当的时候根据 **Cap. 448B 第 11(4)** 条向有关各方发出进一步通知。

根据国际民用航空公约《附件 13》第 **6.6** 款，如果进行调查的国家/调查的机构不能在 **12 个月** 之内公开发布报告，必须在每年的出事周年日公开发布一份临时声明，详述调查进展情况及所提出的任何安全问题。

2023年1月26日

民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关资料、报告及最新消息：

<https://www.tlb.gov.hk/aaia/sc/index.html>

民航意外调查机构当值调查员电话：

(852) 9518 5800

电邮: ACCID@tlb.gov.hk

传真: (852) 2910 6049