

民 航 意 外 調 查 機 構

AAIA

Air Accident Investigation Authority



飛行員失能

臨時聲明

事故調查

波音777-367

B-HNP

從札幌飛往香港途中

2019年1月26日

01-2023

根據《香港民航(意外調查)規例》（**Cap. 448B**），調查主任正就一架國泰航空的波音 777-367 型飛機（登記標誌 B-HNP）在 2019 年 1 月 26 日從札幌飛往香港途中發生的事故情況及原因進行調查。飛機在台北飛行情報區向西飛行途中，機長突然失去正常視力。

調查小組在審視各方的申述後重新評估報告，並在適當的地方納入了申述。調查小組將在適當的時候根據 **Cap. 448B** 第 11(4) 條向有關各方發出進一步通知。

根據國際民用航空公約《附件 13》第 6.6 款，如果進行調查的國家/調查的機構不能在 12 個月之內公開發佈報告，必須在每年的出事周年日公開發佈一份臨時聲明，詳述調查進展情況及所提出的任何安全問題。

2023年1月26日

民航意外調查機構資料

請瀏覽民航意外調查機構網站瞭解相關資料、報告及最新消息：

<https://www.tlb.gov.hk/aaia/tc/index.html>

民航意外調查機構當值調查員電話：

(852) 9518 5800

電郵: ACCID@tlb.gov.hk

傳真: (852) 2910 6049