

於二零一六年十月二十三日
Robinson R22 Beta II 型號（登記標誌 B-HJU）
所發生的飛機意外調查臨時聲明第 2/2017 號

根據《香港民航（意外調查）規例》，意外調查主任正就一架香港飛行總會擁有的 Robinson R22 Beta II 型直升機（登記標誌 B-HJU），在二零一六年十月二十三日於香港新界元朗石崗機場進行飛行訓練所發生的意外情況及原因進行調查。

意外調查小組現正從所獲得的證據中進行資料分析，從而找出導致意外的情況及原因。

二零一七年十月
中國香港民航處