

民 航 意 外 調 查 機 構

AAIA

Air Accident Investigation Authority



飞行员失能

临时声明

事故调查

空中巴士 **A350-941**

B-LRR

从珀斯飞往香港途中

2019年2月21日

02-2023

根据《香港民航（意外调查）规例》（Cap. 448B），调查主任正就一架国泰航空的空中巴士 A350-941 型飞机（登记标志 B-LRR）于 2019 年 2 月 21 日从珀斯飞往香港途中发生的事故情况及原因进行调查。机长在马尼拉飞行情报区向香港飞行途中突然失去正常视力。

根据国际民用航空组织（ICAO）在事发时的标准，该事件最初被归类为严重事故。基于所有收集到的证据和随后的分析，该事件已根据国际民用航空组织的最新指南重新归类为事故。

调查小组在审视各方的申述后重新评估报告，并在适当的地方纳入了申述。调查小组将在适当的时候根据 Cap. 448B 第 11(4) 条向有关各方发出进一步通知。

根据国际民用航空公约《附件 13》第 6.6 款，如果进行调查的国家/调查的机构不能在 12 个月之内公开发布报告，必须在每年的出事周年日公开发布一份临时声明，详述调查进展情况及所提出的任何安全问题。

2023年2月21日

民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关资料、报告及最新消息：

<https://www.tlb.gov.hk/aaia/sc/index.html>

民航意外调查机构当值调查员电话：

(852) 9518 5800

电邮: ACCID@tlb.gov.hk

传真: (852) 2910 6049