

民 航 意 外 調 查 機 構

AAIA

Air Accident Investigation Authority



双液压系统故障

(非动力装置)

严重事故调查

临时声明

空中巴士A330-243

B-LHA

香港国际机场

2019年9月29日

13-2021

根据《香港民航（意外调查）条例》（Cap. 448B），调查主任正就一架香港航空有限公司空中巴士 A330-243 型飞机（登记标志为 B-LHA），航班 HX707 在 2019 年 9 月 29 日于香港国际机场（VHHH）的 25L 跑道起飞后所发生的双液压系统故障严重事故的情况及因由进行调查。

调查小组现正从所获得的证据中，分析严重事故的原因及撰写调查报告。

根据国际民用航空公约《附件 13》第 6.6 款，如果进行调查的国家/调查的机构不能在 12 个月之内公开发布报告，必须在每年的出事周年日公开发布一份临时声明，详述调查进展情况及所提出的任何安全问题。

2021年9月29日

民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关资料、报告及最新消息：

<https://www.thb.gov.hk/aaia/sc/index.htm>

民航意外调查机构当值调查员电话：

(852) 9518 5800

电邮: ACCID@thb.gov.hk / 传真: **(852) 2910 6049**