

民 航 意 外 調 查 機 構

**AAIA**

Air Accident Investigation Authority



# 系统/组件故障 或失效

## 事故调查 临时声明

**空中巴士 A330-343, B-HLN**

**香港国际机场**

**2018年2月1日**

**16-2021**

根据《香港民航（事故调查）规例》（第 448B 章），本机构已就 2018 年 2 月 1 日发生的飞机事故（登记标志 B-HLN）之情况及因由进行调查。出事飞机型号为空中巴士 A330-343 客机，由国泰航空公司注册及营运。该飞机于香港国际机场起飞后，电子中央飞机监视器 (ECAM) 发出 1 号发动机失速信息并带有可听见的喘震，及 N2 和 N3 大幅震动和低油压信息。机组人员按程序在空中关闭发动机。飞机返回香港并安全降落，没有人受伤。

调查组已完成调查。根据第 10A(1) 条，总调查主任正在准备向行政长官提交调查报告，并根据第 15 条建议将该报告全部公布。

根据国际民用航空公约《附件 13》第 6.6 款，如果进行调查的国家/调查的机构不能在 12 个月之内公开发布报告，必须在每年的出事周年日公开发布一份临时声明，详述调查进展情况及所提出的任何安全问题。

2021年11月9日

## 民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关数据、报告及最新消息：

<https://www.thb.gov.hk/aaia/sc/index.htm>

民航意外调查机构当值调查员电话：

**(852) 9518 5800**

电邮: [ACCID@thb.gov.hk](mailto:ACCID@thb.gov.hk) / 传真: **(852) 2910 6049**