

民航意外調查機構

AAIA

Air Accident Investigation Authority

飞行失控

意外调查

初步报告及公告

BGD Base 3 滑翔伞

香港石澳

2025年12月9日

PLR-2026-01

1. 目的

- (1) 此初步报告提供了调查早期取证阶段已确定的资料。其目的是向航空业界和公众提供及时的信息。
- (2) 此报告中包含的资料是根据《香港民航(意外调查)规例》(第 448B 章)的规定发布。
- (3) 随着调查的进行及有可能出现的新证据，民航意外调查机构对此意外的理解将会加深。因此，本报告中不包括任何分析或结论。
- (4) 在调查过程及最终的调查报告发布前如有作出安全建议的必要，我们会适时向有关单位通报。
- (5) 在调查结束后，民航意外调查机构将发布最终的调查报告。该报告将全面阐述此意外发生的情况及成因，以及任何可以改善航空安全的建议。

2. 一般资料

2.1 事件资料

日期及时间：	2025年12月9日 下午约2时10分 ¹
事故组别：	意外
事故类别：	飞行失控
地点：	香港石澳
位置：	香港石澳滑翔伞飞行活动场地起飞场

2.2 飞行员资料

飞行经验：	待通知
-------	-----

2.3 飞机资料

制造及型号：	BGD Base 3 滑翔伞	
制造年份：	待通知	
飞行种类：	私人	
出发地：	香港石澳滑翔伞飞行活动场地起飞场	
目的地：	待通知	
机上人数：	飞行员 - 1	乘客 - 0
死亡人数：	1	
伤者人数：	0	
飞机损坏：	无	

¹ 所有时间均为香港本地时间，即协调世界时间加 8 小时。

3. 概述

- (1) 2025 年 12 月 9 日，一名滑翔伞飞行员独自前往位于石澳郊野公园的滑翔伞活动区起飞场。
- (2) 约下午 2 时 08 分，行山人士目睹该飞行员正在准备滑翔伞活动，并整理滑翔伞的伞绳。当时滑翔伞虽受风力影响部分充气，但仍置于地面。飞行员未佩戴头盔，亦未扣上座袋。
- (3) 约 40 秒后，一阵突如其来的强阵风令滑翔伞完全充气，连同事主一并掀离地面。其左手握着右侧操纵绳，右手则抓紧左侧操纵绳，身躯面向滑翔伞后方。升空约 10 秒后，左侧操纵绳从其手中脱落，滑翔伞随即开始折迭起来。数秒后，事主连同滑翔伞坠落山坡。行山人士随即报警。
- (4) 约下午 3 时 19 分，政府飞行服务队直升机将事主送往东区尤德夫人那打素医院急救。同日下午 3 时 47 分，事主经抢救后证实不治。

4. 调查指示

- (1) 民航意外调查机构 (AAIA) 收到有关事件的消息后，已联络警方跟进具体情况，并对相关资料进行核实。
- (2) 总调查主任根据《香港民航 (事故调查) 规例》(第 448B 章)，将事故归类为意外并且展开调查，以确定意外发生的情况及因由。

5. 调查进度

- (1) 迄今为止，民航意外调查机构已：
 - 完成了对飞行员的滑翔伞、设备和配件的检查；
 - 从飞行员的高度表下载了飞行数据；

- 收集了目击者关于飞行员在地面整理滑翔伞及飞行的录影片段；和
- 获取滑翔伞使用手册。

(2) 当调查早期取证阶段完成后，民航意外调查机构将：

- 分析收集到的目击者录影片段及飞行数据；
- 收集和分析与飞行有关的气象资料；和
- 审阅飞行员的尸体剖验报告。

(3) 调查小组将深入分析所收集的录像片段、数据及各项资料，从而确立是次意外的经过、成因及相关因素，并有助辨识需作进一步调查的范畴及方向。

6. 公告

本报告亦作为《香港民航（意外调查）规例》（第 448B 章）第 10(1) 条下的公告。任何人士如欲就有关意外的情况或因由作出申述，请于 14 日内以信件、传真、电话或电邮联络总调查主任（地址：香港大屿山香港国际机场东辉路 1 号设施大楼地下及二楼民航意外调查机构；电话号码：(+852) 2910 6079；传真号码：(+852) 2910 6049（本地），(+852) 3912 4848（国际）；或电邮：ACCID@tlb.gov.hk。

2026 年 1 月 7 日

总调查主任 文家齐

关于民航意外调查机构

民航意外调查机构 (AAIA) 是在中华人民共和国香港特别行政区政府运输及物流局辖下成立的一个独立调查机构。

民航意外调查机构是按照国际民航组织订立的标准和建议措施成立的，藉以符合国际民航组织缔约国须成立独立民航意外调查机构的要求，以确保调查公正及中立。

在香港，民航意外调查机构负责根据《香港民航（意外调查）规例》（第 448B 章）及《国际民用航空公约》附件 13 的标准和建议措施进行民航意外及事故的调查。

调查的唯一目标是为了预防意外或事故发生，而不是为了分摊过失或法律责任。

請瀏覽民航意外調查機構網站瞭解相關資料、報告及最新消息：

<https://www.tlb.gov.hk/aaia/sc/index.html>

民航意外調查機構廿四小時當值調查員電話：

(+852) 9518 5800

電郵：ACCID@tlb.gov.hk

傳真：**(+852) 2910 6049 (本地)**

(+852) 3912 4848 (國際)