

民 航 意 外 調 查 機 構

AAIA

Air Accident Investigation Authority

不正常跑道接触

临时声明

事故调查

庞巴迪 **BD-700-2A12, N899ST,**

香港国际机场

2022年10月27日

ITR-2025-08

根据《香港民航（意外调查）规例》（Cap. 448B），调查主任正就一架 Forindo Pte Ltd 的庞巴迪 BD-700-2A12 (环球 7500) (登记标志 N899ST) 在 2022 年 10 月 27 日由南京禄口国际机场 (ZSNJ) 飞往香港国际机场 (VHHH) 时发生的事故情况及原因进行调查。

调查小组已从该事故所获得的证据及资料中，完成对事故原因的分析。调查报告正按照《香港民航（意外调查）规例》(Cap. 448B) 处理。

根据国际民用航空公约《附件 13》第 6.6 款，如果进行调查的国家/调查的机构不能在 12 个月之内公开发布报告，必须在周年日公开发布一份临时声明，详述调查进展情况及所提出的任何安全问题。

2025年10月24日

民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关资料、报告及最新消息:

<https://www.tlb.gov.hk/aaia/sc/index.html>

民航意外调查机构当值调查员热线:

电话: (+852) 9518 5800

电邮: ACCID@tlb.gov.hk

传真: **(+852) 2910 6049 (本地)**

(+852) 3912 4848 (国际)