

有關香港飛行總會 Zlin Z 242 L 型號 (登記標誌 B-LUR)

於二零一六年二月二十七日的飛機意外調查

臨時聲明第1/2019號

根據《香港民航 (意外調查) 規例》 (第448B章) ，調查主任就一架香港飛行總會擁有及由私人駕駛員操控的 Zlin Z 242 L 飛機型號 (登記標誌為 B-LUR) 在二零一六年二月二十七日於香港大埔赤門 - 虎頭沙近岸位置所發生的意外情況及因由進行調查。

意外調查小組已根據第448B章第11條送達報告通知。現正檢視所收到的申述，以完成調查報告。

二零一六年二月

中國香港民航意外調查機構