

民 航 意 外 調 查 機 構

AAIA

Air Accident Investigation Authority



空中解体

意外调查 临时声明

Robinson R44 II

B-KTK

香港

2019 年 5 月 19 日

01-2020

根据《香港民航（事故调查）条例》(Cap. 448B)，意外调查主任正就一架香港飞行总会拥有的 Robinson R44 II 型直升机（登记编号 B-KTK）在 2019 年 5 月 19 日从大埔飞回石岗机场时发生的意外情况及原因进行调查。

意外调查小组现正从所获得的证据中，分析意外的原因。

根据国际民用航空公约《附件 13》第 6.6 款，如果进行调查的国家/调查的机构不能在 12 个月之内公开发布报告，必须在每年的出事周年日公开发布一份临时声明，详述调查进展情况及所提出的任何安全问题。

2020年5月21日

民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关数据、报告及最新消息：

<https://www.thb.gov.hk/aaia/tc/index.htm>

民航意外调查机构当值调查员电话：

(852) 9518 5800

电邮: ACCID@thb.gov.hk / 传真: **(852) 2910 6049**