

飞行中遇到气流

意外调查临时声明

空中巴士 A330-243 中国广东省广州市南沙地区 2019年6月18日

05-2020

根据《香港民航(事故调查)条例》(Cap. 448B),意外调查主任正就一架香港航空的空中巴士 A330-243 型飞机(登记标志 B-LHA)在 2019 年 6 月 18 日从北京飞往香港途中遇到气流时发生的意外情况及原因进行调查。

意外调查小组现正从所获得的证据中,从营运和机舱安全角度分析意外的原因。

根据国际民用航空公约《附件 13》第 6.6 款,如果进行调查的国家/调查的机构不能在 12 个月之内公开发布报告,必须在每年的出事周年日公开发布一份临时声明,详述调查进展情况及所提出的任何安全问题。

2020年9月4日

民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关数据、报告及最新消息:

https://www.thb.gov.hk/aaia/tc/index.htm

民航意外调查机构当值调查员电话:

(852) 9518 5800

电邮: ACCID@thb.gov.hk / 传真: (852) 2910 6049