

民航意外調查機構

**AAIA**

Air Accident Investigation Authority



# 飛行員喪失工作能力

## 嚴重事故調查 臨時聲明

**波音777-367**

**B-HNP**

**從札幌飛往香港途中**

**2019年1月26日**

**07-2021**

根據《香港民航（事故調查）條例》（Cap. 448B），調查主任正就一架國泰航空的波音 777-367 型飛機（登記標誌 B-HNP）在 2019 年 1 月 26 日從札幌飛往香港途中發生的嚴重事故情況及原因進行調查。飛機在台北飛行情報區向西飛行途中，機長突然失去正常視力。

調查小組現正從所獲得的證據中，分析嚴重事故的原因及撰寫報告。

根據國際民用航空公約《附件 13》第 6.6 款，如果進行調查的國家/調查的機構不能在 12 個月之內公開發佈報告，必須在每年的出事周年日公開發佈一份臨時聲明，詳述調查進展情況及所提出的任何安全問題。

2021年7月22日

## 民航意外調查機構資料

請瀏覽民航意外調查機構網站了解相關資料、報告及最新消息：

<https://www.thb.gov.hk/aaia/tc/index.htm>

民航意外調查機構當值調查員電話：

**(852) 9518 5800**

電郵: [ACCID@thb.gov.hk](mailto:ACCID@thb.gov.hk) / 傳真: **(852) 2910 6049**