

民 航 意 外 調 查 機 構

AAIA

Air Accident Investigation Authority



飞行员丧失工作能力

严重事故调查 临时声明

空中巴士 A350-941

B-LRR

从珀斯飞往香港途中

2019年2月21日

08-2021

根据《香港民航（事故调查）条例》（Cap. 448B），调查主任正就一架国泰航空的空中巴士 A350-941 型飞机（登记标志 B-LRR）于 2019 年 2 月 21 日从珀斯飞往香港途中发生的严重事故情况及原因进行调查。机长在马尼拉飞行情报区向香港飞行途中突然失去正常视力。

调查小组现正从所获得的证据中，分析严重事故的原因及撰写报告。

根据国际民用航空公约《附件 13》第 6.6 款，如果进行调查的国家/调查的机构不能在 12 个月之内公开发布报告，必须在每年的出事周年日公开发布一份临时声明，详述调查进展情况及所提出的任何安全问题。

2021年7月22日

民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关数据、报告及最新消息：

<https://www.thb.gov.hk/aaia/sc/index.htm>

民航意外调查机构当值调查员电话：

(852) 9518 5800

电邮: ACCID@thb.gov.hk / 传真: **(852) 2910 6049**