

民航意外調查機構

AAIA

Air Accident Investigation Authority



雙液壓系統失效

嚴重事故調查 臨時聲明

空中巴士 A330-243

香港國際機場

2019年9月29日

14-2020

根據《香港民航（意外調查）條例》(Cap. 448B)，意外調查主任正就一架香港航空有限公司空中巴士 A330-243 型飛機(登記標誌為 B-LHA)，航班 HX707 在 2019 年 9 月 29 日於香港國際機場（VHHH）的 25L 跑道起飛後所發生的雙液壓系統失效嚴重事故的情況及因由進行調查。

民航意外調查機構現正從所獲得的證據中，分析意外的原因。

根據國際民用航空公約《附件 13》第 6.6 款，如果進行調查的國家/調查的機構不能在 12 個月之內公開發佈報告，必須在每年的出事周年日公開發佈一份臨時聲明，詳述調查進展情況及所提出的任何安全問題。

2020年11月2日

民航意外調查機構資料

請瀏覽民航意外調查機構網站了解相關資料、報告及最新消息：

<https://www.thb.gov.hk/aaia/tc/index.htm>

民航意外調查機構當值調查員電話：
(852) 9518 5800

電郵: ACCID@thb.gov.hk / 傳真: **(852) 2910 6049**