



飞行失控

临时声明

严重事故调查

波音 787-8

VT-ANE

香港国际机场

2018 年 10 月 20 日

ITR-2024-07

根据《香港民航（意外调查）规例》(Cap. 448B)，调查主任正就一架印度航空的波音 787-8 飞机（登记标志 VT-ANE）于 2018 年 10 月 20 日于进场香港国际机场所发生的严重事故情况及因由进行调查。飞机急速下降及大幅度偏离正常下滑道，触发近地报警系统警报。机组人员约在 280 呎无线电高度执行复飞。

调查小组已从该事故所获得的证据及资料中，完成对事故原因的分析。调查报告正按照《香港民航（意外调查）规例》(Cap. 448B) 处理。

根據國際民用航空公約《附件 13》第 6.6 款，如果進行調查的國家/調查的機構不能在 12 個月之內公開發佈報告，必須在周年日公開發佈一份臨時聲明，詳述調查進展情況及所提出的任何安全問題。

2024 年 10 月 18 日

民航意外调查机构资料

请浏览民航意外调查机构网站了解相关资料、报告及最新消息：

<https://www.tlb.gov.hk/aaia/sc/index.html>

民航意外调查机构当值调查员热线：

电话: (852) 9518 5800

电邮: ACCID@tlb.gov.hk

传真: (+852) 2910 6049 (本地)

(+852) 3912 4848 (国际)