



飛行失控

臨時聲明

嚴重事故調查

波音 787-8

VT-ANE

香港國際機場

2018 年 10 月 20 日

ITR-2024-07

根據《香港民航（意外調查）規例》(Cap. 448B)，調查主任正就一架印度航空的波音 787-8 飛機（登記標誌 VT-ANE）於 2018 年 10 月 20 日於進場香港國際機場所發生的嚴重事故情況及因由進行調查。飛機急速下降及大幅度偏離正常下滑道，觸發近地報警系統警報。機組人員約在 280 呎無線電高度執行復飛。

調查小組已從該事故所獲得的證據及資料中，完成對事故原因的分析。調查報告正按照《香港民航（意外調查）規例》(Cap. 448B) 處理。

根據國際民用航空公約《附件 13》第 6.6 款，如果進行調查的國家/調查的機構不能在 12 個月之內公開發佈報告，必須在周年日公開發佈一份臨時聲明，詳述調查進展情況及所提出的任何安全問題。

2024年10月18日

民航意外調查機構資料

請瀏覽民航意外調查機構網站了解相關資料、報告及最新消息：

<https://www.tlb.gov.hk/aaia/tc/index.html>

民航意外調查機構當值調查員熱線：

電話: (852) 9518 5800

電郵: ACCID@tlb.gov.hk

**傳真: (+852) 2910 6049 (本地)
(+852) 3912 4848 (國際)**