



跑道偏離

臨時聲明

嚴重事故調查

空中巴士 A320-232, B-LCI,

香港國際機場

2025年9月8日

ITR-2026-08

根據《香港民航（意外調查）規例》（第 448B 章），調查小組正就一架香港快運航空有限公司營運的空中巴士 A320-232 客機（登記標誌 B-LCI）於 2025 年 9 月 8 日在香港國際機場 07L 跑道著陸時偏離跑道的嚴重事故進行調查，以確定事發情況及成因。

調查小組已從所獲得的證據及資料中，完成對嚴重事故原因的分析。調查報告正按照《香港民航（意外調查）規例》（第 448B 章）處理。

根據國際民用航空公約《附件 13》第 6.6 款，如果進行調查的國家/調查的機構不能在 12 個月之內公開發佈報告，必須在周年日公開發佈一份臨時聲明，詳述調查進展情況及所提出的任何安全問題。

2026 年 9 月 4 日

民航意外調查機構資料

請瀏覽民航意外調查機構網站瞭解相關資料、報告及最新消息：

<https://www.tlb.gov.hk/aaia/tc/index.html>

民航意外調查機構當值調查員電話：

(+852) 9518 5800

電郵：ACCID@tlb.gov.hk

傳真：**(+852) 2910 6049 (本地)**

(+852) 3912 4848 (國際)